


Demande d'examen au cas par cas préalable  
à la réalisation d'une étude d'impact

ANNEXES OBLIGATOIRES

1 .Plan de situation au 1/17 500 :



Carte de localisation IGN du moulin de Bénévent et de son seuil



## 2. Photographies et vue aérienne de situation du moulin de Bénavent



Vue aérienne du moulin de Bénavent (2015) à l'échelle 1 : 3000

Sont indiqués en orange :

- 1) Le moulin



Photographie du moulin de Bénavent (Septembre 2014)



2) Le seuil



Photographie du seuil (Mars 2015)

3) Le canal de fuite aujourd'hui partiellement remblayé.




Photographie du canal de fuite (Mars 2015)

4) Accès envisagés pour les engins de chantier



Photographie de l'un des principaux accès pour les engins de chantier (Décembre 2014)

5) Emplacement prévisionnel du local électrique



Emplacement prévisionnel du local électrique (Décembre 2014)