

## Annexe 7 : Caractéristiques générales des projets (4.1, 4.2 et 4.3)

Action	Nature du projet (4.1)	Objectifs du projet (4.2)	Description sommaire du projet en phase travaux (4.3)
AYO_004585	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Ponts sur piste : 1
BAL_006945	Mise en Dérivation d'Etang	Restauration de la continuité écologique	Linéaire lit moyen : 600 m
BAL_007300	Aménagement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Linéaire bief ou tranchée : 125 m Etude géotechnique + travaux abaissement seuil déversoir : 1
BEC_000315	Effacement de Plan d'Eau	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 120 m Linéaire bief ou tranchée : 120 m Effacement digue de plan d'eau ou protection de berges : 1
BLR_001360_L	ReMèanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 210 m
BLR_001360_P	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
BLR_001575	ReMèanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 140 m Gués ou passerelles : 2
BLR_001650	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
BLT_000285	ReMèanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 200 m
BMO_009150	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
BMO_009165	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
BMO_010185	ReMèanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 660 m Surface dessouchage d'arbres : 3300 m²
BMO_010970	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
BMO_015795	Effacement de Plan d'Eau	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 175 m Effacement digue de plan d'eau ou protection de berges : 1
BMO_016170	Effacement de Plan d'Eau	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 375 m Effacement digue de plan d'eau ou protection de berges : 1
CAV_001055	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Ponts sur piste : 1
DIL_006665_P	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Ponts sur piste : 1
ECH_001170	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
EGO_001290	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 150 m Gués ou passerelles : 1
EGO_002450	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Ponts sur route goudronnée : 1
FRM_003765	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 60 m Surface dessouchage d'arbres : 250 m² Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
FRM_003920	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Ponts sur piste : 1
FRM_004520	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
FRM_004525	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
FRM_004530	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
FRM_004555	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
FRM_004565	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
FRM_004570	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
GBE_001570_P1	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 30 m Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
GBE_001570_P2	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
GCS_000260	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 3 Linéaire lit moyen : 25 m Surface dessouchage d'arbres : 500 m² Gués ou passerelles : 2 Ponts sur route goudronnée : 1
GSA_041780_P1	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 200 m Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1 Gués ou passerelles : 1
GSA_041780_P2	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
GSA_047960	Allongement d'un bief	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 375 m
GSA_048420	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
GSA_051660	Contournement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 200 m
GSA_051755_L1	REtalutage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 255 m
GSA_061360	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 50 m Linéaire bief ou tranchée : 335 m Surface dessouchage d'arbres : 10000 m² Gués ou passerelles : 3
GSA_069125	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 85 m Surface dessouchage d'arbres : 510 m² Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
GSA_069210	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Gués ou passerelles : 1
GSA_072115	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1 Gués ou passerelles : 1
GSA_073370	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 40 m Surface dessouchage d'arbres : 1100 m² Gués ou passerelles : 1
GSA_076120	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 50 m Surface dessouchage d'arbres : 1100 m² Gués ou passerelles : 1
GSA_084145	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
GSA_098525	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 100 m Surface dessouchage d'arbres : 1000 m²
GSA_111815	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 120 m
GTP_003965	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 20 m Surface dessouchage d'arbres : 200 m²
LIL_002255	ReMèanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 500 m Ponts sur piste : 1
LIM_003740	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
LIO_000000_P2	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Gués ou passerelles : 1
LIO_001270	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 30 m
LIO_002355	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
LIO_002780	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 65 m
LIO_003700	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 130 m
LIO_004295	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
LIO_004520	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 25 m
LIO_005325	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 25 m

Action	Nature du projet (4.1)	Objectifs du projet (4.2)	Description sommaire du projet en phase travaux (4.3)
LIQ_007600	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
LIQ_007630	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
LIQ_007670	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
MAR_005195_L	ReMéanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 14 Gués ou passerelles : 1 Ponts sur piste : 1
MON_000000	ReMéanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 4 Linéaire lit moyen : 50 m Gués ou passerelles : 4 Ponts sur piste : 3 Ponts sur route goudronnée : 1
MON_004040	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
MOQ_000000	ReMéanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 140 m
MOQ_000240	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 40 m Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
MOQ_000250	ReMéanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 30 m
MOQ_000390	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Gués ou passerelles : 1
MOQ_003545	Effacement de Plan d'Eau	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 135 m Linéaire bief ou tranchée : 135 m Effacement digue de plan d'eau ou protection de berges : 1
NER_001760	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 65 m Surface dessouchage d'arbres : 315 m²
NER_001765	FRanchissement dans le thalweg	Restauration du cours d'eau	Ponts sur piste : 1
NER_001890_P	Effacement de Plan d'Eau	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 75 m Effacement digue de plan d'eau ou protection de berges : 1
NER_003145	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Ponts sur route goudronnée : 1
NER_003150	ReMéanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 2 Linéaire lit moyen : 250 m Linéaire bief ou tranchée : 250 m Surface dessouchage d'arbres : 3500 m²
NER_013050	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 200 m
NER_017845	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 50 m
NER_017900	FRanchissement dans le thalweg	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Gués ou passerelles : 1
NER_029980_P1	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 150 m
NER_031270_P1	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
NER_031270_P2	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
NER_031280_P1	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
NER_031280_P2	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
NER_031755	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
NER_032360	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 50 m Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1 Gués ou passerelles : 1
NER_039430	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
PCH_000005	ReMéanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 500 m
PCH_000760	ReMéanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 6 Linéaire lit moyen : 180 m Surface dessouchage d'arbres : 1800 m²
PRE_002235	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
PRE_002450	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Ponts sur piste : 1
PSA_004825	Mise en Dérivation d'Etang	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 310 m Surface dessouchage d'arbres : 3100 m²
PSA_005900	ReMéanDrage	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 2 Linéaire lit moyen : 515 m Surface dessouchage d'arbres : 600 m² Gués ou passerelles : 2
PSA_009010	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
PSA_013185	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 300 m Gués ou passerelles : 2
PSA_017305	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
PSA_019515	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
PSA_020940	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
PSA_022130_P1	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 265 m Surface dessouchage d'arbres : 6000 m²
PSA_031275	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire bief ou tranchée : 120 m Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1
PSA_034130	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 75 m
PSA_048525	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique >50cm : 1
PSA_057625	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 50 m Surface dessouchage d'arbres : 2500 m²
ROC_000110	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 20 m Gués ou passerelles : 1
ROC_000200	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1 Gués ou passerelles : 1
ROC_000255	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 25 m Gués ou passerelles : 2
ROC_000565	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 25 m Gués ou passerelles : 2
ROC_000765	FRanchissement dans le thalweg	Restauration du cours d'eau	Ponts sur piste : 1
ROC_001105	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 25 m Gués ou passerelles : 2
ROC_001110	FRanchissement restaurant la Continuité	Restauration de la continuité écologique	Gués ou passerelles : 1
ROL_000000	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 25 m Surface dessouchage d'arbres : 125 m² Gués ou passerelles : 5
SAL_003450	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 25 m
SAL_006255_P1	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau et de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Nombre de Bouchons : 1 Linéaire lit moyen : 125 m Linéaire bief ou tranchée : 175 m Surface dessouchage d'arbres : 600 m²
SAL_008755	Remise dans le Lit D'Origine	Restauration du cours d'eau	Chantier lit mineur : 1 Linéaire lit moyen : 50 m
SAL_011165	Effacement d'Ouvrage Hydraulique	Restauration de la continuité écologique	Chantier lit mineur : 1 Effacement ouvrage hydraulique <50cm : 1