

**Evaluation environnementale– Examen au
cas par cas
Annexe 2 au Cerfa 14734*03
Plan de situation**

Le captage est implanté au Nord-Est du bourg de Courcoué (département d'Indre-et-Loire – 37), dans le lieu-dit les Bois du Buisson, sur la parcelle B 205.





FIGURE 1 : LOCALISATION DU FORAGE (GEOPORTAIL ET CADASTRE)

Annexe 3 au Cerfa 14734*03
Reportage photographique



FIGURE 2 : VUE AERIENNE DU FORAGE



FIGURE 3 : PHOTO DU SITE EN DATE DU 04/04/2024 - IMPLANTATION DU FORAGE F4 SUR LA PARCELLE

Annexe 4 au Cerfa 14734*03
Coupe technique




FIGURE 4 : COUPE TECHNIQUE

