


**Annexe n °3 : Photographies de l'environnement du forage d'eau BSS004LZLE
sur le site industriel- Chêne Bois Saint – Laurent – en - Gâtines**



Photographies

Photographie 1



Photographie 2

Entrée du site industriel Chêne Bois

Emplacement forage



Photographie 3 : tête du forage actuelle non conforme





Travaux prévus pour mettre aux normes la tête du forage BSS004LZLE

(source : documents EAUXILIUM)

